BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN (indicatief)

Positr	Diameter	Aantal	Lengte	Buigvorm
C23	8	2	2608	773, 925
C52	8	3	2897	200, 381; 615, 800
C53	8	11	2897	200, 381; 615, 800
C65	8	4	3237	400, 400; 175, 400
C66	8	10	2012	680, 347; 347, 332
C88	8	23	3463	1318; 1318; 40°; 40°
C89	8	9	2384	616, 768; 12; 12
C90	8	49	3490	616, 280; 42°; 42°; 45°; 45°; 448; 133
L51	20	2	4355	70°; 70°; 20°; 20°; 2000; 2000
L54	20	2	3849	110; 120°; 120°; 1000
S84	25	8	11990	11990
S219	32	4	12010	12010
S220	32	1	6932	6932
S223	32	3	10939	10939
S229	32	4	11180	11180; 11564
S230	32	4	5853	5853; 6284
S231	8	15	1973	1353; 1973
S232	8	11	3645	2940; 3645
S233	32	1	5765	5765
S234	8	2	2883	2883
S235	32	1	12028	12028
S235	32	1	12027	12027
S236	12	6	3017	3017
S239	8	2	2325	2325
S240	8	2	1329	1192; 1329
S241	8	2	809	682; 809
S242	8	9	600	600
S244	8	15	1891	1181; 1891
S246	8	11	3564	1961; 3564
S248	12	8	3048	3048
S249	32	4	6830	6830
U10	12	1	1535	600; 65
U25	12	1	1411	600; 81

Positr	Diameter	Aantal	Lengte	Buigvorm
U34	8	30	580	580; 55
U37	12	2	3066	1400; 60°; 120°; 1400
U38	12	2	3075	1400; 62°; 118°; 1400
U39	12	1	3071	1400; 110°; 70°; 1400
U40	12	8	1291	500; 500; 291
U43	12	8	1491	500; 500; 491
U50	8	11	1278	500; 500; 278
U52	8	15	1327	500; 60°; 120°; 500; 327
U56	12	2	1285	500; 500; 285
U60	12	5	1542	42°; 400; 400; 42°; 542
U61	20	2	2663	1094; 1094; 475
U68	20	2	2703	1147; 1147; 409
U69	12	2	2361	1315; 1315; 731
U72	12	1	3050	1400; 70°; 110°; 1400; 250
U75	8	18	530	530; 376
U83	12	1	3059	1400; 60°; 120°; 1400; 259
U90	12	1	1275	500; 62°; 118°; 500; 275
U92	12	1	1271	500; 64°; 116°; 500; 271
U102	12	1	1245	500; 500; 245
U103	12	2	1249	500; 500; 249
U104	8	2	2868	1400; 1400; 3°; 3°; 132; 132; 37
U105	8	4	1727	500; 1000; 227
U110	12	2	2390	1245; 1245; 900; 900
U111	12	1	1403	500; 500; 403
U114	12	2	1200	500; 500; 200
Z38	12	3	3912	1045; 1045; 3°; 3°; 3°