4º Sequencia de montagem


Contacto Total
FURO MAQUINADO Ø final =78.5 mm
FURO MAQUINADO Ø final =78.5 mm
FURO MAQUINADO Ø final =78.5 mm
2352FPT31PL2A73
2352FPT31PL2A77
2352FPT31PL2C74
2352FPT31PL2C75
2352FPT31PL2D28
2352FPT31PL2B45
2352FPT31PL2B44
2352FPT31PL2B43
2352FPT31PR2D47
2352FPT31PR2D48
2352FPT31PR2D49
2352FPT31PR2D54
2352FPT31PR2D56
2352FPT31TR2
2352FPT31PL2A10
2352FPT31PL2A61
2352FPT31PL2C99
2352FPT31PL2C32
2352FPT31PL2C33
2352FPT31PL2C79
2352FPT31PL2C80
2352FPT31PL2A60
2352FPT31PL2C81
2352FPT31PL2C82
2352FPT31PL2C83
2352FPT31PL2A91
2352FPT31PL2B31
2352FPT31PL2B32
2352FPT31PL2B33
2352FPT31PL2B29
2352FPT31PL2A43
2352FPT31PL2A95
2352FPT31PL2C13
2352FPT31PL2C32
2352FPT31PL2B34
2352FPT31PL2B28
2352FPT31PL2B36
2352FPT31PL2B35
2352FPT31PL2C81
2352FPT31PL2A58
2352FPT31PL2A72
2352FPT31PL2A77
2352FPT31PL2A61
D49-50 Z 23
Z31Z 15 soldar alma armacao+ D48-52
D47-51 Z 15
D49-49 Z 23
D42-48 6 6
D30-44
S11h 14
D62-43 Z 15
D47-40 Z 15
D49-39 Z 23
D49-42 6 6
D47-70 Z 15
D49-72 Z 23
D49-73 Z 23
Z30Z 15 D48-74
D72-63 6 6
D45-75 Z 13 Z 22
D42-75 6 6
D42-67 6 6
Z 15 D47-68
Z 23 D49-69
S7h 10
D31-595
D31-594
D31-693
D55-694
D71-290
D71-293
D55-418
D31-417
D31-692
D55-692
D42-252
D42-250
D42-251
D55-254
D55-253
D41-419
D41-420
D41-591
D42-256
D55-258
D55-255
D42-257
D42-477
D42-266
D55-268
D42-265
D55-269
D42-267
D41-423
D41-584
D41-581
D41-525
D41-526
D41-527
D41-528
D42-262
D55-263
D55-264
D42-261
D42-686
D55-432
D42-585
D55-431
D42-430
D42-77
D42-120
D42-121
D20-139
D16-14
D16-15
D52-85
D52-570
D47-110
D42-13
D52-86
D52-87
D52-88
D52-89
D52-90
D52-91
D52-92
D52-93
D52-94
D52-95
D52-96
D52-97
D52-98
D52-99
D52-100
D52-101
D52-102
D52-103
D52-104
D52-105
D52-106
D52-107
D52-108
D52-109
D52-110
D52-111
D52-112
D52-113
D52-114
D52-115
D52-116
D52-117
D52-118
D52-119
D52-120
D52-121
D52-122
D52-123
D52-124
D52-125