



UWAGA!  
 Blachy z osadzonymi pretami gwintowanymi do osadzenia kratownicy na podporze (L4.125), spawca na montażu do wycentrowania podparcia kratownicy. Montaż podobnych ppozycji wykonac analogicznie.  
 Podkładki i nakrętki:  
 - 4x ISO 7089 - M16  
 - 4x ISO 7040-8 - M16  
 - 4x DIN 7089 - M16