



Szerelési sorrend




- 1.) Clampek és a háromszög szárai elhelyezése
 - 2.) Az askasztók egyik oldalára kell illeszteni a létrákat, ez hozzáátamaszt a strut-okhoz és beáll a kívánt állapotba
 - 3.) Egy rádiális mentén, rádiális irányban össze kell illeszteni a lécra szerkezeteket a háromszög szárai egyik oldalán
 - 4.) A 2. és a 3. lépések ismétlése a háromszög szárai túlsó oldalán is. Ekkor derül ki, hogy milyen mértékű házagozás szükséges
- A házagozás úgy kell kialakítani, hogy a Legó karokon belüli teflon réteg a Strut-októl a tervezett házagozáig rendelkezzen.

Szerelési hibák korrekciója


1.) Vízszintes sík: 2.) Csatlakozási pontok:




Az esetlegesen kialakuló ferdeséget a két oldalon egyenlo mértékben kell elosztani.



A létra szakaszok közötti csatlakozási hibát a következő létra szakasz első felakasztásánál kell javítani.
A korrekció a háromszög száraz feszítőinek szimmetrikus módosításával történjen.
A szerkezetet összefeszíteni, belső feszültséget kialakítani tilos!



A legókarok a CHS acél elemmel és a teflon elemmel egy gyártmány, amelyet össze is kell ragasztani és önmetszokkal csavarozni is. A csavarozást célszerűen a gyárban, a ragasztást követően javasoljuk elvégezni.

[illegible]